



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | San Pedro Sacatepéquez            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Tizate, aldea El Cedro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-02-0032-43               | FECHA:                         | 27/09/2024                        |



Foto 1: Colocacion de lamina troquelada



Foto 2: Cambio de ubicación, pintura y colocacion de chapa de puertas.



Foto 3: Instalacion de ventanas y balcones en aulas 1 y 2



Foto 4: Ejecucion de pintura de muros interiores y exteriores



Foto 5: Ejecución de lijado y pintura de puertas de servicios sanitarios



Foto 6: Ejecución de lijado y pintura de portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | San Pedro Sacatepéquez            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Tizate, aldea El Cedro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-02-0032-43               | FECHA:                         | 27/09/2024                        |




Foto 1: Construcción de muros perimetral



Foto 2: Sustitución de ventanas en la cocina e instalación de estufas rurales.




Foto 3: sustitución de puerta de la cocina



Foto 4: Colocacion de instalacion de energia electrica en la cocina.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|--|---|