



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tizate, aldea El Cedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0032-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 1: Sustitución de lamina terminadas



Foto 2: Cambio de ubicación, pintura y colocación de chapas en puertas terminado.



Foto 3: Ventanas y balcones colocados en su totalidad



Foto 4: Pintura de paredes interiores y exteriores terminado




Foto 5: Puertas de servicio sanitarios lijado y pintura terminado




Foto 6: Lijado y pintura de portones terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tizate, aldea El Cedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0032-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 7: Construcción de muro perimetral de blok, tubos P/cerso y malla galvanizada terminado.



Foto 8: Cocina. Pintura de paredes interiores y exteriores, colocación de ventanas y balcones e instalación de estufas rurales terminado.



Foto 9: Instalación de puerta de metal en la cocina terminado



Foto 10: Instalación de energía eléctrica en la cocina terminado.




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

