



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Las Tres Fuentes, Caseno Piedra Parada, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0035-43	FECHA:	23/02/2024



Foto1: pintura de pared y columnas interiores de todas las aulas



Foto 2: pintura paredes externas de aulas



Foto 3: Techo exterior de todas la aulas



Foto 4: Techo interior aulas



Foto 5: piso mal estado interior del aula



Foto 6: Pileta de cocina pequeño

Observación: Se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público