



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Las Tres Fuentes, Caserío Piedra Parada, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0035-43	FECHA:	25/07/2024



Foto 1: pintura de pared y columnas exteriores de todas las aulas



Foto 2: pintura de pared y columnas Interiores de todas las aulas



Foto 3: Techo de todas la aulas



Foto 4: Torta de piso remoliado frente de los baños




Foto 5: Apliación de pared de un aula



Foto 6: Pileta de cocina pequeño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Javier Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público