

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San José Los Coyotes, Aldea Piedra Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0038-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Caletas y soportes en mal estado



Foto 2: Vidrios quebrados y peligrosos



Foto 3: Inodoros en mal estado e incervibles



Foto 4: Puerta de lamina para poder sustituir por metal, pila y azulejo



Foto 5: Ventanas de madera en mal estado para sustituir por metal con vidrio




Foto 6: Techo en mal estado y estructura de madera interna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente del Comité Escolar



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

