



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San José Los Coyotes, Aldea Piedra Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0038-43	FECHA:	15/08/2024



Foto1: Cambio de caletas y soportes en todo el establecimiento



Foto 2: Acabado de repello de aula y ventanas



Foto 3: Cambio de inodoros



Foto 4: Puerta de metal, pila y azulejo



Foto 5: Ventanas de metal con vidrio





Foto 6: Techo y estructura de metal de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPEL



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

