



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Miguel, Aldea san Andrés Chápil.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0039-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Puertas de baño en mal estado



Foto 2: Piso en mal estado



Foto 3: Lavamanos en mal estado




Foto 4: Puerta principal en mal estado




Foto 5: Fachada en mal estado



Foto 6: Piso en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la Comisión de Seguimiento



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Miguel, Aldea san Andrés Chápil.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0039-43	FECHA:	22/02/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la O.P.P. No. 170 Sac. S.M.

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público No. 170 Sac. S.M.