



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcá, Aldea La Grandeza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0041-43	FECHA:	23/02/2024



Foto1: Sustitución de piso Ceramico




Foto 2: Sustitución de canal de pvc




Foto 3: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo de pvc 3"



Foto 4: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal




Foto 5: Sustitución de lamparas de 2 x 40




Foto 6: Sustitución interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente del COPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público