



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur Cerrito Colorado, Aldea San Isidro Chamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0043-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 1. Sustitución de Lamina por Lamina troquelada



Foto 2. Estructura de techo



Foto 3. Sustitución de Porton Principal



Foto 4. Ventanas



Foto 5. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6. Servicios Sanitarios y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

*Julissa Batista*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

