



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Alta Vista, Aldea El Cedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0047-43	FECHA:	27/09/2024



Foto1: Sustitución de puertas de madera por metal




Foto 2: Reparación de piso de torta por concreto



Foto 3: Pintura de muros y exteriores e interiores del edificio escolar



Foto 4: Sustitución de barandas de metal




Foto 5: Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Foto 6: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

