



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Alta Vista, Aldea El Cedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0047-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Pintura de muros exteriores del establecimiento




Foto 4: Pintura de muros interiores aulas y pasillos del establecimiento



Foto 5: Sustitución de baranda de metal




Foto 6: Sustitución de deposito de agua 1100 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Alta Vista, Aldea El Cedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0047-43	FECHA:	20/11/2024



Foto7: Estructura e instalación de lamina



Foto 2: Instalación de puertas de metal para gabinete



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---