

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.V. J.M. No. 1 "Felipe Rodríguez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida 3-35 Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0063-43	FECHA:	19/02/2024



Foto1: **Sustitución de lámina**




Foto 2: **Sustitución de capote de lámina**



Foto 3: **Servicios sanitarios y sus accesorios**




Foto 4: **Servicios sanitarios y sus accesorios**




Foto 5: **Loza de patio**






Foto 6: **Loza de patio**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
