



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.V. J.M. No.1 "Felipe Rodríguez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7AV. 3-35 Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0063-43	FECHA:	17/07/2024



Foto 1: Cambio de lámina y capote



Foto 2: Cambio de lámina y capote



Foto 3: Losa de patio



Foto 4: Losa de patio




Foto 5: Reparación de sanitarios



Foto 6: Reparación de accesorios de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

