



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Aparicio Francisco Mérida Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a calle 2-96 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0064-43	FECHA:	19/02/2024




Foto 1: Ingreso a Baños niños y niñas




Foto 2: Muro perimetral




Foto 3: Muros interiores




Foto 4: Inodoros en mal estado




Foto 5: Pisos interiores de los baños





Foto 6: Area para sustitucion de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

