



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Piedra Parada, Aldea San Teresa ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0078-43 ✓	FECHA:	22/07/2024 ✓



Foto 1: Cubiertas de láminas de techo de aulas.



Foto 2: Portón principal ya pintado.



Foto 3: Piso cérmico de cocina.



Foto 4: Muros exteriores e interiores pintados.



Foto 5: Sanitarios con piso y taza mejorado.




Foto 6: Planchas de cocina mejoradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público