

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Paconcé Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0082-43	FECHA:	23/02/2024



Foto1: pintura de la pared y columnas externas



Foto 2: pintura paredes externas de aulas



Foto 3: sustitucion de chorros



Foto 4: piso interior aulas



Foto 5: piso mal estado cocina interior



Foto 6: pared calle pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público