



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | San Pedro Sacatepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Paconché Aldea Santa Teresa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-02-0082-43 | FECHA: | 27 de mayo de 2024 |




Foto 1: durante la remodelacion plso del aula




Foto 2: durante la remodelacion de chorros



Foto 3: Plancha durante la remodelación



Foto 4: Pared exterior durante la remodelación




Foto 5: Pared exterior durante la pintada



Foto 6: Piso durante la remodelación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

