

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paconché Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0082-43	FECHA:	27 de mayo de 2024



Foto 1: aula con piso ya nuevo



Foto 2: chorros nuevos



Foto 3: Plancha nueva



Foto 4: Pared exterior pintada




Foto 5: baños pintados



Foto 6: muros exteriores pintados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X 
Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paconché Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-02-0082-43	FECHA:	27 de mayo de 2024










Foto 7: Lámpara nueva



Foto 8: Pared y portón exterior pintada



Foto 9: Piso nuevo de cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público