



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cuchilla, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0084-43	FECHA:	23/02/2023



Foto 1: Repello de muro



Foto 2: Sustitución de lámina



Foto 3: Sustitución de Puerta de metal



Foto 4: Cambio de venta de madera por metal




Foto 5: Sustitucion de piso de granito



Foto 6: Sustitucion de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

