



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cuchilla, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0084-43	FECHA:	25/07/2024



Foto 1: Repello de pared




Foto 2: Sustitución de lámina




Foto 3: Sustitución de puerta




Foto 4: Piso de Ceramico



Foto 5: Ventana de PVC





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

