



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | SAN MARCOS | MUNICIPIO: | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SAN ANDRES CHAPIL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-02-0089-43 | FECHA: | 19 DE FEBRERO 2,024 |



Foto 1: REMODELACION DE SANITARIO



Foto 2: REMODELACION DE SANITARIO




Foto 3: REMODELACION DE SANITARIO



Foto 4: REMODELACION DE SANITARIO



Foto 5: REMODELACION DE PUERTAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS




Foto 6: REMODELACION DE LAVAMANOS

Observación: Es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Escolar

