



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sac., San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Champollap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0091-42	FECHA:	19/02/2024



Foto1: sustitución de azulejo y sustitución de llave de mingitorio



Foto 2: sustitución de mezcladoras de lavamanos



Foto 3: Sustitución de llave y contrallave de lavamanos.



Foto 4: sustitución de tapaderas de sanitarios



Foto 5. Repación de muro, mantenimiento, complemento a losa en área donde funciona la cocina escolar.



Foto 6: sustitución de tubería línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público