



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cantel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0095-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 7: Sustrucción de baranda de metal



Foto 8: Sustrucción de piso de torta a azulejo




Foto 9: Reparación de red de drenaje y red de agua potable




Foto 10: Reparación de sistema eléctrico



Foto 11: Sustrucción de accesorios de depósito



Foto 12: Sustrucción de chimenea de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Eliseo Castañón
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cantel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0095-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Sustitución de lamina



Foto 2: Mantenimiento a estructuras de puertas de metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de canal de metal en mal estado



Foto 5: Pintura de paredes exteriores e interiores de aulas




Foto 6: Sustitución de accesorios de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Elisca Castañón
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público