



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cantel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0095-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 7: Cambio de baranda de metal



Foto 8: Cambio de piso de torta a azulejo



Foto 9: Cambio de red de drenaje y de caja agua potable



Foto 10: Reparación de sistema eléctrico



Foto 11: Cambio de deposito de agua.



Foto 12: Cambio de chimenea de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eliseo castañon
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cantel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0095-43	FECHA:	18/09/2024




Foto1: Cambio de lamina



Foto 2: Mantenimiento a estructuras de puertas de metal



Foto 3: Cambio de piso de torta de concreto



Foto 4: Cambio de canal de metal en mal estado



Foto 5: Pintando de paredes exteriores e interiores de aulas



Foto 6: Cambio de accesorios de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elisaco castañon

Firma y sello del Presidente de la OPE



Wenny Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

