



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cantel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0095-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: Lámina sustituida.



Foto 2: cambio de marco, soldadura, lijado en la parte inferior de puerta y pintura de puertas de metal.



Foto 3: Piso de torta de concreto sustituido.



Foto 4: Canal de metal sustituido.



Foto 5: Paredes exteriores e interiores de aulas pintadas



Foto 6: Accesorios de inodoros sustituidos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eliseo Castañón

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Willy Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cantel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0095-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 7: Baranda de metal sustituido.



Foto 8: Piso de torta a azulejo sustituido.




Foto 9: Red de drenaje y de caja agua potable reparado.



Foto 10: Sistema eléctrico reparado.



Foto 11: Deposito de agua sustituido.



Foto 12: Chimenea de concreto sustituido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elisao Castañón

Firma y sello del Presidente de la OPA



Wendy Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

