



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mxta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Vásquez, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0099-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Cubierta de lámina.



Foto 2: Puertas de Metal




Foto 3: Piso



Foto 4: Servicios sanitarios y sus accesorios.




Foto 5: Reparación del sistema Eléctrico




Foto 6: Reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Bismarck*  
Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

