

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea San José El Cedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-02-0100-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: medición exterior de paredes y circunvalación del edificio



Foto 2: pintura paredes y terraza primer nivel



Foto 3: reemplazo de planchas para cocinar



Foto 4: sustitución inodoros tanto de niñas y niños total 2



Foto 5: inodoro para docentes 2



Foto 6: parte frontal del edificio escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

