



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Esevdo Oficial Rural Mixto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José El cuadro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0100-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: evidencia de la finalización del pintado del muro o circunvalación




Foto 2: paredes terminadas del interior de el interior de las aulas



Foto 3: planchas colocadas en la cocina del establecimiento



Foto 4: sanitarios reemplazados



Foto 5: fotografía indicando la conclusión del pintado de la parte de enfrente







Foto 6: pintado concluido del edificio escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizaciones de hojas.


Firma y sello del Presidente de la 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 