



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Procopio Chávez Ramírez",	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Isidro Chamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-1081-43	FECHA:	23 DE FEBRERO DE 2024



FOTO 1: ESTADO ACTUAL DE LAS LÁMINAS A CAMBIAR EN AULAS



FOTO 2: ESTADO ACTUAL DE LAS LÁMINAS A CAMBIAR EN AULAS



FOTO 3: ESTADO ACTUAL DE LA LÁMINA A CAMBIAR EN AULAS



FOTO 4: ESTADO ACTUAL DE LA LÁMINA A CAMBIAR EN AULAS




FOTO 5: ESTADO ACTUAL DE LA LÁMINA A CAMBIAR EN COCINA



FOTO 6: ESTADO ACTUAL DE LA LÁMINA A CAMBIAR EN COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------