



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Andrés Chapil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-1208-42	FECHA:	23/02/2024




Foto1: Sustitución de lamina por block en pared.



Foto 2: Sustitución de lamina por block en pared.



Foto 3: Sustitución de techo de lamina por fundición de losa.




Foto 4: Sustitución de piso de granito.



Foto 5: Sustitución de porton de metal.




Foto 6: Sustitución de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

