



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Juárez, aldea Provincia Chiquita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-2839-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Puerta de metal en mal estado, módulo de aulas



Foto 2: Lámina en mal estado, módulos de aula y cocina (28 mts de largo y ancho 14 mts)



Foto 3: Puertas en mal estado, modulo de baños



Foto 4: Puerta de reja en mal estado, ingreso principal, (alto 2 metros y ancho 2.55 metros.)



Foto 5: Paredes exteriores e interiores que necesitan ser pintadas



Foto 6: Malla dañada, se quiere sustituir por balcones de metal (largo 27.50mts y alto 11 mts)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Augusto Godone

Firma y sello del Presidente de la SEP



Sebastián Quijano

Firma y Sello de la Dirección Centro Educativo Público

