



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Juárez, aldea Provincia Chiquita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-2839-43	FECHA:	18/10/2024



Foto 1: Sustitución de puertas de metal módulo de aulas y cocina.



Foto 2: Cambio de lmina por lamina troquelada módulo de aulas y cocina (28mts de largo y ancho 14 mts)



Foto 3: Sustitución de puertas en módulo de baños



Foto 4: Sustitución de portón de metal ingreso principal, (alto 2 metros y ancho 2.55 metros.)





Foto 5: Pintura en muros Interiores y exteriores



Foto 6: Sustitución de barandas de metal (largo 27.50 mts y alto 11 mts)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y Sello del Representante de la OPF

  
 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público