



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1202-3441-42	FECHA:	19/02/2024



Foto1: Cubierta de Lámina



Foto 2: Sustitución de puerta de metal



Foto 3: Pintura en muros interior y exterior



Foto 4: Servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 5: Mantenimiento a portones





Foto 6: Pintura de Puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

