



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Oratorio, Aldea San Andrés Chupil, San Pedro Sacatepéquez, San marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02- 4639-43	FECHA:	27/02/2024




Foto 1: Peligro latente de río cuando llueve y crece el caudal el cual provoca inundaciones y deslizamientos.




Foto 2: Cocina en peligro de deslizamiento.



Foto 3: Ausencia de muro perimetral hacia la oriya del río.




Foto 4: Plancha en mal estado.



Foto 5: Falta de lavatrastos y gabinetes para guardar los utensilios de cocona.





Foto 6: Falta de instalación eléctrica (iluminación y enchufes eléctricos).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

