



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0008-45	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Impermeabilización de lozas ✓



Foto 2: filtraciones en loza




Foto 3: Pintura de los muros interiores y exteriores



Foto 4: Problema de fugas en deposito de agua



Foto 5: Reparación de chapa de portones y soldadura de puntos de sujeción




Foto 6: Reparación de sanitarios y cambio de llaves de lavamanos porque ya presentan fugas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público