

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	



Foto1: Reparacion de porton principal



Foto 2: Reparacion de porton principal



Foto 3: Reparacion de porton principal



Foto 4: Reparacion de porton principal



Foto 5: Reparacion de porton principal



Foto 6: Reparacion de porton principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jesús Castañón*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	



Foto1: Cambio de ventanales y colocación de balcon



Foto 2: Cambio de porton principal



Foto 3: Cambio de chorros en sanitarios



Foto 4: Cambio de baños e instalación de agua



Foto 5: Cambio de ventanales y colocación de balcon




Foto 6: Cambio de ventanales y colocación de balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

