



Ministerio de Educación
Sistema de Gestión de Calidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-88 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0119-42	FECHA:	22 de febrero de 2024




Foto 1: Sustitucion de lámina.



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitucion de puertas.



Foto 4: Reparacion de grietas de concreto en patio.



Foto 5: Repello de muro.



Foto 6: Fabcación e instalación de portones de metal de ingreso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías de actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro de Gestión de Calidad





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-88 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0119-42	FECHA:	22 de febrero de 2024



Foto 7: Sustrucción de chapa y mantenimiento de puertas.



Foto 8: Instalación de pila.



Foto 9: Instalación de chorros.



Foto 10: Sustrucción de Chimenea de Metal y plancha de metal de 3 hornillas e instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 11: Instalación de canal de agua fluvial.



Foto 12: Sustrucción de vidrio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del S.D.P.O. EDUCATIVO



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

