



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad, Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0123-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de canal PVC



Foto 3: Sustitución de tubería línea principal



Foto 4: Sustitución de caja de contador



Foto 5: Sustitución de llave de chorro



Foto 6: Sustitución de depósito de agua 1000 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.R.E. CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SAC. S.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SAC. S.M.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad, Aldea Santo Domingo
ESTABLECIMIENTO:	12-03-0123-43	FECHA:	22/02/2024





Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana







Foto 8: Sustitución de plafoneras



Foto 9: sustitución de tomacorrientes dobles



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--	---