

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad, Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0123-43	FECHA:	30/05/2024



Foto1:Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 2: Sustracción de canales PVC.




Foto 3: Sustracción de tubería lineal principal.



Foto 4: Sustracción de caja de contador.




Foto 5: Sustracción de llave de chorro.








Foto 6: Sustracción de deposito de agua 1000 lt.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales por el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad, Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0123-43	FECHA:	24/05/2024



Foto7:Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana.



Foto 8: Sustracción de plafoneras.




#¡VALOR!

Foto 9: Sustracción de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director de la Escuela Pública

