

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa de Lima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0125-43	FECHA:	22 de febrero de 2024



Foto 7: Sustitución de canales y bajadas de agua.



Foto 8: Sustitución de pila.



Foto 9: Sustitución de inodoro.



Foto 10: Sustitución de pila.



Foto 11: Sustitución de inodoro.



Foto 12: Sustitución de pintura interna y externa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Consejo de Padres de Familia Presidente de la Junta Directiva de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

