



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa De LIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-125-43	FECHA:	21 DE JULIO DE 2024




Foto 7 Reparación de sistema eléctrico



Foto 8 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10 Pintura en muros exteriores e interiores




Sustitucion de Tinaco




Reparacion de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa de Lima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0125-43	FECHA:	21 de julio 2024



Foto 1 sustitución de canales y bajadas pluviales



Foto 2 Sustitución de barandas metálicas



Foto 3 Sustitución de sanitarios y accesorios



Foto 4 Sustitución de sanitarios y sus accesorios





Foto 5 Sustitución de tinaco



Foto 6 Reparación de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

