

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ROSA BARRIOS DE PER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12030127-43	FECHA:	22 DE FEBRERO DE 2024



Foto 1: Cambio de Porton principal de ingreso



Foto 2: Reparacion de piso de granito a ceramico.



Foto 3: Cambio de tasas por estar quebrada o rajada.



Foto 4: Cambio de plancha de cocina.



Foto 5: Cambio de deposito de agua y su distribución.



Foto 6: Cambio de canales de aguas pluviales y bajadas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público