



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Granados
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0128-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: 6 PISO (6.1 Reparación de piso de torta de concreto)



Foto 2: 6 PISO (6.1 Reparación de piso de torta de concreto)



Foto 3: 14 RED DE DRENAJE (14.4 Sustitución de tubería pvc línea principal aguas pluviales)



Foto 4: 6 PISO (6.1 Reparación de piso de torta de concreto)



Foto 5: 7 Canales y bajadas de agua pluvial (sustitución de canal de pvc)



Foto 6: 14.8 Sustitución de cajas de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas en las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

