



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0131-43	FECHA:	22 de febrero de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0131-43	FECHA:	22 de febrero de 2024



Foto1: Ingreso al centro educativo.



Foto 2: Instalación de muro perimetral al lado izquierdo del Centro Educativo



Foto 3: Instalación de porton de metal de ingreso al Centro Educativo de 5.50 metros de largo por 2.25 de alto.



Foto 4: Instalación de muro perimetral al lado izquierdo al ingreso al centro Educativo e instalación de barrotes.



Foto 5: instalación de columna al lado derecho al ingreso del centro Educativo de 20 X 20 centímetros por 2 metros con 25 centímetros de alto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---