



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuiquinique Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-1086-43	FECHA:	1/06/2024



Foto 1. Sustitución de lámina, sustitución de soporte de madera por metal



Foto 2. Mantenimiento a balcones



Foto 3. Sustitución de accesorios de sanitarios



Foto 4. Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 5. Cambio de tuvos por canales blancos y bajadas de agua



Foto 6. Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuiquique Visya Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-1086-43 ✓	FECHA:	1/06/2024



Foto 7. Elaboración de blacones balcones nuevos



Foto 8. Cambio de regias en mal estado por nuevas



Foto 9. Elaboración de pescantes de metal, para canal



Foto 10. Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Emilia Rina A. S.*

Firma y sello del Presidente de la OPRU



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

