

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta María Albertina Gálvez García	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-1169-43	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Finalizando la fundición de patio de escuela.



Foto 2: Cortando la fundición de la loza del patio de la escuela



Foto 3: Haciendo los ultimos cortes de loza de patio de la escuela



Foto 4: proyecto finalizado



Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--



Firma y Sello del Presidente de la OPI 	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

Observaciones: Si es necesario se agregan fotografías adicionales. Se anexa el documento de apoyo.

Foto 1: 	Foto 2:
Foto 3: Haciendo los últimos cortes de loza de baño de la escuela 	Foto 4: proyecto finalizado
Foto 5: Finalizando la fundición de baño de escuela 	Foto 6: Cortando la fundición de la loza del baño de la escuela

ESTABLECIMIENTO CODIGO DEL	15-03-1100-43	FECHA	15/02/2014
ESTABLECIMIENTO NOMBRE DEL	Aldeñina Gálvez García Escuela Oficial Rural Mixta	ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN DEL	Supondar de la Paz Secretaría
DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	San Andrés Sacatepéquez

SITUACIÓN DE LAS OBRAS DETERMINADAS: PRELIMINAR OBRANTE POSTERIOR