



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | San Antonio Sacatepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Tojchiná |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-03-4371-43 | FECHA: | 22/11/2024 |



Foto 13: Sustrucción de depósito de agua 1,700 lts.



Foto 14: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas en módulo 2



Foto 15: Sustrucción de estufa rural en cocina.



Foto 16: Sustrucción de pila de cemento de 2 lavaderos en cocina.



Foto 17: Reparación de azulejos en mueble de cocina.



Foto 18: Sustrucción de lavatrastos en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Representante de la O.P.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público