



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tojchiná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-4371-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26 en modulo 1



Foto 2: Instalación de capote de lámina troquelada en modulo 1



Foto 3: Mantenimiento de estructura de soporte de metal en modulo 4



Foto 4: Instalación de chapa en puerta de cocina.



Foto 5: Mantenimiento de balcones de metal en modulo 4



Foto 6: Instalación de piso de granito en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

