



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria bilingüe anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0012-41	FECHA:	30/09/2024



Foto7: Colocacion de mozaico en lavamanos y baños



Foto 8: sustitucion Estufa Rural



Foto 9: Reparacion de loza de patio



Foto 10: pintado de muros interiores y exteriores



Foto 11: sustitucion de canal PVC, por canal de metal (Original)



Foto 12: Reparacion de bajada de agua pluvial, tubo PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director del Establecimiento Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria bilingüe anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0012-41	FECHA:	30/09/2024




Foto1: Cambio de lamina Aluzinc por lamina troquelada



Foto 2: sustitucion de puertas en el baño



Foto 3: colocacion de ventanales de metal




Foto 4: Sustitucion de Piso de granito por ceramico



Foto 5: cambio de canales



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro

