



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Edén, aldea Tuilelén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0022-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustrucción de dos puertas en mal estado



Foto 2: Balcón en la ventana



Foto 3: sustitución de piso de torta de concreto




Foto 4: reparación de mingitorio



Foto 5: pintada de aulas, muro y bajada de agua




Foto 6: cambio de techo y reparación de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías para actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo

